



TROCKNUNGSTECHNIK FRIEDRICH GMBH



توصیه های ما

، به منظور انجام بهترین فرایند خشک کردن در حد امکان پس از آسیب و تخریب آب زده گی، چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید. لطفاً، به ۹ نکته مهم ما، که در پشت این بروشور اشاره شده است، توجه کنید.

، اگر در مورد مراحل بازسازی یا برای بررسی بیشتر سوالی دارید ، تماس بگیرید SAGA لطفاً مستقیم با



Trocknungstechnik Friedrich GmbH
An der Strusbek 32b
22926 Ahrensburg

E-Mail: info@trocknungstechnik-friedrich.de
Web: www.trocknungstechnik-friedrich.de



۹ نکته ی مهم برای خشک کردن موفق

قبل از خشک شدن

۱ ارقام ظریف

لوازم ظریف مانند: وسایل آنتیک و آلات موسیقی و مبلمان، حتی درب های چوب پنبه ای بطری ها، و بطور کلی همه ی وسایلی که از جنس چوب هستند، لطفا بطور موقت از اتاق خارج کنید، تا درحین خشک شدن مکان مورد نظر، به وسایلتان هیچ آسیبی نرسد

۲ پوشش های کف

پوشش های کف مانند: کاشی، موکت و فرش یا پی وی سی را که در حین کارمرمت (خشک کردن) لازم است، که سوراخ شوند، تعمیر یا تعویض نمی کنیم
. لطفا موارد فوق الذکر را به شرکت بیمه ی لوازم خانگی خود اطلاع دهید
(Trocknung stechnik Friedrich) شرکت ما
. و مالک و بیمه ی ساختمان موارد ذکر شده را پوشش نمی دهیم

۳ درب و پنجر

درها و پنجره های اتاق ها و مکان های آسیب دیده در طول فرآیند خشک کردن باید بسته باشند، البته برای تهویه بطور منظم و ترجیحا سه مرتبه و هربار بمدت (۱۰دقیقه) در طول روز درها و پنجره ها را باز بگذارید

۴ عملکرد دستگاه

لطفا بگذارید دستگاه خشک کن، بطور مداوم کار کند، اگر صدای دستگاه خشک کن، خواب شبانه ی شما را از شما سلب می کند
می توانید دستگاه را خاموش کنید، و صبح به محض بیدار شدن دوباره دستگاه را روشن کنید، با این حال این باعث افزایش زمان خشک شدن می شود

۵ ظرف جمع آوری آب دستگاه

لطفا ظرف جمع آوری آب دستگاه خشک کن را بطور منظم تقریبا ۱۱الی ۲ در روزتخلیه کنید، هنگامی که ظرف جمع آوری آب دستگاه پرشود، دستگاه بطور خودکار خاموش می شود، فرآیند خشک کردن قطع می شود

۶ زمان خشک شدن

به عنوان یک قاعده، زمان خشک شدن را بین ۱۴ الی ۲۱ روز فرض کنید، که با اندازه گیری نهایی به پایان می رسد، این زمان معین شده موفقیت خشک شدن را تایید می کند

۷ مصرف برق



ما هزینه برق مصرفی را به شما بازپرداخت می کنیم. لطفا مشخصات بانک آلمانی مستاجر اصلی را در اختیار ما قرار دهید. تکنسین ما فرم مربوطه را به شما ارائه خواهد کرد.
همچنین می توانید به راحتی اطلاعات بانکی خود را بصورت آنلاین وارد کنید (به سادگی (را اسکن کنید QR فقط کد

۸ سوراخ های دریل شده

اطمینان داشته باشید، که ما تمام سوراخ های که با مته برای خشک کردن در محوطه ی مورد نظر ایجاد می کنیم، آن سوراخ ها را بطور موقت با چوب پنبه بسته می شوند، زیرا در زمان شروع به باز سازی و مرمت به خوبی از آن سوراخ ها محافظت می کند

۹ مرمت

به محض اینکه اندازه گیری نهایی با موفقیت انجام شد، بازسازی می تواند آغاز شود
تماس بگیرید SAGA لطفاً برای مرمت (بازسازی) با

در طول فرآیند خشک کردن

پس از خشک شدن